














Гайковерты пневматические

	Модель	Технические характеристики
	Гайковерт пневматический AT-5055	<ul style="list-style-type: none"> - Максимальный крутящий момент - 41 Нм, - Скорость вращения вала - 230 об/мин, - Потребление воздуха - 110 л/мин, - Рабочее давление - 6 атм, - Масса - 0,5 кг, - Шпиндель - 1/4"
	Гайковерт пневматический AT-5052	<ul style="list-style-type: none"> - Максимальный крутящий момент - 68 Нм, - Скорость вращения вала - 160 об/мин, - Потребление воздуха - 110 л/мин, - Рабочее давление - 6 атм, - Масса - 1,1 кг, - Шпиндель - 3/8"
	Гайковерт пневматический AT-5053	<ul style="list-style-type: none"> - Максимальный крутящий момент - 68 Нм, - Скорость вращения вала - 160 об/мин, - Потребление воздуха - 110 л/мин, - Рабочее давление - 6 атм, - Масса - 1,1 кг, - Шпиндель - 1/2"
	Гайковерт пневматический в кейсе AT-5002	<ul style="list-style-type: none"> - Максимальный крутящий момент - 68 Нм, - Скорость вращения вала - 160 об/мин, - Потребление воздуха - 110 л/мин, - Рабочее давление - 6 атм, - Масса - 1,5 кг, - Шпиндель - 1/2"
	Гайковерт пневматический с комплектом головок AT-5003	<ul style="list-style-type: none"> - Максимальный крутящий момент - 40 Нм, - Скорость вращения вала - 450 об/мин, - Потребление воздуха - 57 л/мин, - Рабочее давление - 6 атм, - Масса - 0,55 кг, - Шпиндель - 1/4" и 3/8"
	Гайковерт пневматический AT-5054	<ul style="list-style-type: none"> - Максимальный крутящий момент - 122 Нм, - Скорость вращения вала - 150 об/мин, - Потребление воздуха - 170 л/мин, - Рабочее давление - 6 атм, - Масса - 2 кг, - Шпиндель - 1/2"






	Гайковерт пневматический АТ-5034/Н	<ul style="list-style-type: none"> - Максимальный крутящий момент - 95 Нм, - Скорость вращения вала - 10000 об/мин, - Потребление воздуха - 110 л/мин, - Рабочее давление - 6 атм, - Масса - 1,3 кг, - Шпиндель - 3/8"
	Гайковерт пневматический АТ-5029	<ul style="list-style-type: none"> - Максимальный крутящий момент - 244 Нм, - Скорость вращения вала - 10000 об/мин, - Потребление воздуха - 170 л/мин, - Рабочее давление - 6 атм, - Масса - 1,3 кг, - Шпиндель - 3/8"
	Гайковерт пневматический АТ-5029А	<ul style="list-style-type: none"> - Максимальный крутящий момент - 271 Нм, - Скорость вращения вала - 9000 об/мин, - Потребление воздуха - 170 л/мин, - Рабочее давление - 6 атм, - Масса - 1,3 кг, - Шпиндель - 1/2"
	Гайковерт пневматический АТ-5040	<ul style="list-style-type: none"> - Максимальный крутящий момент - 312 Нм, - Скорость вращения вала - 7000 об/мин, - Потребление воздуха - 230 л/мин, - Рабочее давление - 6 атм, - Масса - 2,5 кг, - Шпиндель - 1/2"
	Гайковерт пневматический АТ-5041	<ul style="list-style-type: none"> - Максимальный крутящий момент - 370 Нм, - Скорость вращения вала - 7000 об/мин, - Потребление воздуха - 230 л/мин, - Рабочее давление - 6 атм, - Масса - 2,5 кг, - Шпиндель - 1/2"
	Гайковерт пневматический в кейсе АТ-5004	<ul style="list-style-type: none"> - Максимальный крутящий момент - 312 Нм, - Скорость вращения вала - 7000 об/мин, - Потребление воздуха - 230 л/мин, - Рабочее давление - 6 атм, - Масса - 2,5 кг, - Шпиндель - 1/2"






	Гайковерт пневматический в кейсе АТ-5005	<ul style="list-style-type: none"> - Максимальный крутящий момент - 370 Нм, - Скорость вращения вала - 7000 об/мин, - Потребление воздуха - 230 л/мин, - Рабочее давление - 6 атм, - Масса - 2,5 кг, - Шпиндель - 1/2"
	Гайковерт пневматический АТ-5049В	<ul style="list-style-type: none"> - Максимальный крутящий момент - 535 Нм, - Скорость вращения вала - 7000 об/мин, - Потребление воздуха - 230 л/мин, - Рабочее давление - 6 атм, - Масса - 2,3 кг, - Шпиндель - 1/2"
	Гайковерт пневматический АТ-5044	<ul style="list-style-type: none"> - Максимальный крутящий момент - 542 Нм, - Скорость вращения вала - 7000 об/мин, - Потребление воздуха - 230 л/мин, - Рабочее давление - 6 атм, - Масса - 2,5 кг, - Шпиндель - 1/2"
	Гайковерт пневматический АТ-5044В	<ul style="list-style-type: none"> - Максимальный крутящий момент - 745 Нм, - Скорость вращения вала - 7000 об/мин, - Потребление воздуха - 230 л/мин, - Рабочее давление - 6 атм, - Масса - 2,5 кг, - Шпиндель - 1/2"
	Гайковерт пневматический АТ-5047	<ul style="list-style-type: none"> - Максимальный крутящий момент - 542 Нм, - Скорость вращения вала - 7000 об/мин, - Потребление воздуха - 230 л/мин, - Рабочее давление - 6 атм, - Масса - 2,9 кг, - Шпиндель - 1/2"
	Гайковерт пневматический АТ-5048	<ul style="list-style-type: none"> - Максимальный крутящий момент - 745 Нм, - Скорость вращения вала - 7000 об/мин, - Потребление воздуха - 230 л/мин, - Рабочее давление - 6 атм, - Масса - 2,9 кг, - Шпиндель - 1/2"






	Гайковерт пневматический АТ-5045А	<ul style="list-style-type: none"> - Максимальный крутящий момент - 390 Нм, - Скорость вращения вала - 6500 об/мин, - Потребление воздуха - 57 л/мин, - Рабочее давление - 6 атм, - Масса - 1,7 кг, - Шпиндель - 1/2"
	Гайковерт пневматический АТ-5046F	<ul style="list-style-type: none"> - Максимальный крутящий момент - 810 Нм, - Скорость вращения вала - 7500 об/мин, - Потребление воздуха - 110 л/мин, - Рабочее давление - 6 атм, - Масса - 1,9 кг, - Шпиндель - 1/2"
	Гайковерт пневматический АТ-5046J	<ul style="list-style-type: none"> - Максимальный крутящий момент - 810 Нм, - Скорость вращения вала - 6000 об/мин, - Потребление воздуха - 127 л/мин, - Рабочее давление - 6 атм, - Масса - 2,1 кг, - Шпиндель - 1/2"
	Гайковерт пневматический АТ-5047А	<ul style="list-style-type: none"> - Максимальный крутящий момент - 810 Нм, - Скорость вращения вала - 6000 об/мин, - Потребление воздуха - 127 л/мин, - Рабочее давление - 6 атм, - Масса - 2,18 кг, - Шпиндель - 1/2"
	Гайковерт пневматический в наборе с головками АТ-5047АК	<ul style="list-style-type: none"> - Максимальный крутящий момент - 810 Нм, - Скорость вращения вала - 6000 об/мин, - Потребление воздуха - 127 л/мин, - Рабочее давление - 6 атм, - Масса - 2,18 кг, - Шпиндель - 1/2"
	Гайковерт пневматический АТ-5048В	<ul style="list-style-type: none"> - Максимальный крутящий момент - 690 Нм, - Скорость вращения вала - 6500 об/мин, - Потребление воздуха - 85 л/мин, - Рабочее давление - 6 атм, - Масса - 2,15 кг, - Шпиндель - 1/2"

	Гайковерт пневматический АТ-5048Р	<ul style="list-style-type: none"> - Максимальный крутящий момент - 680 Нм, - Скорость вращения вала - 6500 об/мин, - Потребление воздуха - 113 л/мин, - Рабочее давление - 6 атм, - Масса - 2,2 кг, - Шпindelь - 1/2"
	Гайковерт пневматический АТ-5049А	<ul style="list-style-type: none"> - Максимальный крутящий момент - 770 Нм, - Скорость вращения вала - 7000 об/мин, - Потребление воздуха - 113 л/мин, - Рабочее давление - 6 атм, - Масса - 2,65 кг, - Шпindelь - 1/2"
	Гайковерт пневматический АТ-4604А	<ul style="list-style-type: none"> - Крутящий момент 82-1000 Нм, - Максимальный крутящий момент - 1140 Нм, - Скорость вращения вала - 5500 об/мин, - Потребление воздуха - 127 л/мин, - Рабочее давление - 6 атм, - Масса - 2,3 кг, - Шпindelь - 1/2"
	Гайковерт пневматический АТ-4604HD	<ul style="list-style-type: none"> - Максимальный крутящий момент 540 Нм, - Реверс 810 Нм, - Скорость вращения вала - 6000 об/мин, - Потребление воздуха - 127 л/мин, - Рабочее давление - 6 атм, - Масса - 2,5 кг, - Шпindelь - 1/2"
	Гайковерт пневматический АТ-5060	<ul style="list-style-type: none"> - Максимальный крутящий момент - 678 Нм, - Скорость вращения вала - 4500 об/мин, - Потребление воздуха - 340 л/мин, - Рабочее давление - 6 атм, - Масса - 4,8 кг, - Шпindelь - 3/4"
	Гайковерт пневматический в кейсе АТ-5060К	<ul style="list-style-type: none"> - Максимальный крутящий момент - 678 Нм, - Скорость вращения вала - 4500 об/мин, - Потребление воздуха - 340 л/мин, - Рабочее давление - 6 атм, - Масса - 4,8 кг, - Шпindelь - 3/4"

	Гайковерт пневматический АТ-5061	<ul style="list-style-type: none"> - Максимальный крутящий момент - 949 Нм, - Скорость вращения вала - 4500 об/мин, - Потребление воздуха - 340 л/мин, - Рабочее давление - 6 атм, - Масса - 4,8 кг, - Шпиндель - 3/4"
	Гайковерт пневматический АТ-5065	<ul style="list-style-type: none"> - Максимальный крутящий момент - 949 Нм, - Скорость вращения вала - 5000 об/мин, - Потребление воздуха - 340 л/мин, - Рабочее давление - 6 атм, - Масса - 4,7 кг, - Шпиндель - 3/4"
	Гайковерт пневматический АТ-5066	<ul style="list-style-type: none"> - Максимальный крутящий момент - 1017 Нм, - Скорость вращения вала - 6500 об/мин, - Потребление воздуха - 340 л/мин, - Рабочее давление - 6 атм, - Масса - 4,5 кг, - Шпиндель - 3/4"
	Гайковерт пневматический АТ-2086	<ul style="list-style-type: none"> - Максимальный крутящий момент - 1491 Нм, - Скорость вращения вала - 7500 об/мин, - Потребление воздуха - 220 л/мин, - Рабочее давление - 6 атм, - Масса - 4,5 кг, - Шпиндель - 3/4"
	Гайковерт пневматический АТ-5068	<ul style="list-style-type: none"> - Максимальный крутящий момент - 1491 Нм, - Скорость вращения вала - 5500 об/мин, - Потребление воздуха - 270 л/мин, - Рабочее давление - 6 атм, - Масса - 5,6 кг, - Шпиндель - 3/4"
	Гайковерт пневматический АТ-6082	<ul style="list-style-type: none"> - Максимальный крутящий момент - 1627 Нм, - Скорость вращения вала - 3500 об/мин, - Длина вала - 25 мм, - Потребление воздуха - 1000 л/мин, - Рабочее давление - 6 атм, - Масса - 12,9 кг, - Шпиндель - 1"


	Гайковерт пневматический АТ-6082-6	<ul style="list-style-type: none"> - Максимальный крутящий момент - 1627 Нм, - Скорость вращения вала - 3500 об/мин, - Длина вала - 152 мм, - Потребление воздуха - 1000 л/мин, - Рабочее давление - 6 атм, - Масса - 13,9 кг, - Шпиндель - 1"
	Гайковерт пневматический АТ-6082P	<ul style="list-style-type: none"> - Максимальный крутящий момент - 1627 Нм, - Скорость вращения вала - 3500 об/мин, - Длина вала - 25 мм, - Потребление воздуха - 1000 л/мин, - Рабочее давление - 6 атм, - Масса - 11,2 кг, - Шпиндель - 1"
	Гайковерт пневматический АТ-6082P-6	<ul style="list-style-type: none"> - Максимальный крутящий момент - 1627 Нм, - Скорость вращения вала - 3500 об/мин, - Длина вала - 152 мм, - Потребление воздуха - 1000 л/мин, - Рабочее давление - 6 атм, - Масса - 13,9 кг, - Шпиндель - 1"
	Гайковерт пневматический АТ-6087P	<ul style="list-style-type: none"> - Максимальный крутящий момент - 1900 Нм, - Скорость вращения вала - 3300 об/мин, - Длина вала - 25 мм, - Потребление воздуха - 1000 л/мин, - Рабочее давление - 6 атм, - Масса - 9,5 кг, - Шпиндель - 1"
	Гайковерт пневматический АТ-6083	<ul style="list-style-type: none"> - Максимальный крутящий момент - 2441 Нм, - Скорость вращения вала - 3500 об/мин, - Длина вала - 25 мм, - Потребление воздуха - 1000 л/мин, - Рабочее давление - 6 атм, - Масса - 9 кг, - Шпиндель - 1"

	Гайковерт пневматический АТ-6083-6	<ul style="list-style-type: none"> - Максимальный крутящий момент - 2441 Нм, - Скорость вращения вала - 3500 об/мин, - Длина вала - 25 мм, - Потребление воздуха - 1000 л/мин, - Рабочее давление - 6 атм, - Масса - 9 кг, - Шпиндель - 1"
	Гайковерт пневматический АТ-6083P	<ul style="list-style-type: none"> - Максимальный крутящий момент - 2441 Нм, - Скорость вращения вала - 3500 об/мин, - Длина вала 25 мм, - Потребление воздуха - 1000 л/мин, - Рабочее давление - 6 атм, - Масса - 9 кг, - Шпиндель - 1"
	Гайковерт пневматический АТ-6083P-6	<ul style="list-style-type: none"> - Максимальный крутящий момент - 2441 Нм, - Скорость вращения вала - 3500 об/мин, - Длина вала - 152 мм, - Потребление воздуха - 1000 л/мин, - Рабочее давление - 6 атм, - Масса - 9,5 кг, - Шпиндель - 1"
	Гайковерт пневматический АТ-6084P	<ul style="list-style-type: none"> - Максимальный крутящий момент - 1627 Нм, - Скорость вращения вала - 5500 об/мин, - Длина вала 25 мм, - Потребление воздуха - 800 л/мин, - Рабочее давление - 6 атм, - Масса - 5,6 кг, - Шпиндель - 1"
	Гайковерт пневматический АТ-6088	<ul style="list-style-type: none"> - Максимальный крутящий момент - 2441 Нм, - Скорость вращения вала - 3000 об/мин, - Длина вала 25 мм, - Потребление воздуха - 1000 л/мин, - Рабочее давление - 6 атм, - Масса - 10,4 кг, - Шпиндель - 1"

	Гайковерт пневматический АТ-6088-8	<ul style="list-style-type: none"> - Максимальный крутящий момент - 2441 Нм, - Скорость вращения вала - 3000 об/мин, - Длина вала 203 мм, - Потребление воздуха - 1000 л/мин, - Рабочее давление - 6 атм, - Масса - 10,4 кг, - Шпиндель - 1"
	Гайковерт пневматический АТ-6080-8	<ul style="list-style-type: none"> - Максимальный крутящий момент - 2983 Нм, - Скорость вращения вала - 3500 об/мин, - Длина вала 203 мм, - Потребление воздуха - 1000 л/мин, - Рабочее давление - 6 атм, - Масса - 16 кг, - Шпиндель - 1"
	Гайковерт пневматический АТ-5088	<ul style="list-style-type: none"> - Максимальный крутящий момент - 3390 Нм, - Скорость вращения вала - 3500 об/мин, - Длина вала 25 мм, - Потребление воздуха - 1000 л/мин, - Рабочее давление - 6 атм, - Масса - 14,3 кг, - Шпиндель - 1"
	Гайковерт пневматический АТ-5088L	<ul style="list-style-type: none"> - Максимальный крутящий момент - 3390 Нм, - Скорость вращения вала - 3500 об/мин, - Длина вала 203 мм, - Потребление воздуха - 1000 л/мин, - Рабочее давление - 6 атм, - Масса - 14,8 кг, - Шпиндель - 1"
	Гайковерт пневматический АТ-5089L	<ul style="list-style-type: none"> - Максимальный крутящий момент - 4068 Нм, - Скорость вращения вала - 3000 об/мин, - Длина вала 203 мм, - Потребление воздуха - 1000 л/мин, - Рабочее давление - 6 атм, - Масса - 19 кг, - Шпиндель - 1"






	Модель	Технические характеристики
	Дрель пневматическая АТ-7138А	<ul style="list-style-type: none"> - Максимальный диаметр сверла: 10 мм, - Патрон: под ключ, - Скорость вращения вала: 5000 об/мин, - Потребление воздуха: 113 л/мин, - Рабочее давление: 6 атм, - Общая длина: 150 мм, - Масса: 0,7 кг.
	Дрель пневматическая АТ-4030	<ul style="list-style-type: none"> - Максимальный диаметр сверла: 10 мм, - Патрон: под ключ, - Скорость вращения вала: 2200 об/мин, - Потребление воздуха: 170 л/мин, - Рабочее давление: 6 атм, - Без реверса, - Масса: 0,9 кг.
	Дрель пневматическая АТ-4031	<ul style="list-style-type: none"> - Максимальный диаметр сверла: 10 мм, - Патрон: под ключ, - Скорость вращения вала: 1800 об/мин, - Потребление воздуха: 170 л/мин, - Рабочее давление: 6 атм, - Общая длина: 165 мм, - Масса: 1,2 кг.
	Дрель пневматическая АТ-4031С	<ul style="list-style-type: none"> - Максимальный диаметр сверла: 10 мм, - Патрон: ручной, - Скорость вращения вала: 1800 об/мин, - Потребление воздуха: 170 л/мин, - Рабочее давление: 6 атм, - Общая длина: 165 мм, - Масса: 1 кг.
	Дрель пневматическая АТ-4041	<ul style="list-style-type: none"> - Максимальный диаметр сверла: 13 мм, - Патрон: под ключ, - Скорость вращения вала: 800 об/мин, - Потребление воздуха: 226 л/мин, - Рабочее давление: 6 атм, - Общая длина: 180 мм, - Масса: 1,5 кг.




	Дрель пневматическая АТ-4041С	<ul style="list-style-type: none"> - Максимальный диаметр сверла: 13 мм, - Патрон: ручной, - Скорость вращения вала: 800 об/мин, - Потребление воздуха: 226 л/мин, - Рабочее давление: 6 атм, - Общая длина: 180 мм, - Масса: 1,3 кг.
	Дрель пневматическая АТ-4044А	<ul style="list-style-type: none"> - Максимальный диаметр сверла: 13 мм, - Патрон: под ключ, - Скорость вращения вала: 800 об/мин, - Потребление воздуха: 226 л/мин, - Рабочее давление: 6 атм, - Общая длина: 190 мм, - Масса: 1,4 кг.
	Дрель пневматическая АТ-4035	<ul style="list-style-type: none"> - Максимальный диаметр сверла: 10 мм, - Патрон: под ключ, - Скорость вращения вала: 1900 об/мин, - Потребление воздуха: 170 л/мин, - Рабочее давление: 6 атм, - Общая длина: 190 мм, - Масса: 0,96 кг.
	Дрель пневматическая АТ-4038	<ul style="list-style-type: none"> - Максимальный диаметр сверла: 10 мм, - Патрон: под ключ, - Скорость вращения вала: 2600 об/мин, - Потребление воздуха: 170 л/мин, - Рабочее давление: 6 атм, - Общая длина: 216 мм, - Масса: 0,9 кг.
	Дрель пневматическая АТ-26D	<ul style="list-style-type: none"> - Максимальный диаметр сверла: 16 мм, - Патрон: ручной, - Скорость вращения вала: 1000 об/мин, - Потребление воздуха: 420 л/мин, - Рабочее давление: 6 атм, - Общая длина: 370 мм, - Масса: 6,4 кг.
	Патрон для дрели 4030	<ul style="list-style-type: none"> - 3/8" патрон с ключём - Максимальный диаметр сверла: 10 мм

	Патрон для дрели 4030C	- 3/8" быстрозажимной патрон - Максимальный диаметр сверла: 10 мм
	Патрон для дрели 4040	- 1/2" патрон с ключём - Максимальный диаметр сверла: 13 мм
	Патрон для дрели 4040C	- 1/2" быстрозажимной патрон - Максимальный диаметр сверла: 13 мм



Шурупверты пневматические

	Модель	Технические характеристики
	Шурупверт пневматический АТ-4080	- Крутящий момент: 5,2-13 Нм, - С внутренней регулировкой, - Скорость вращения вала: 1800 об/мин, - Потребление воздуха: 142 л/мин, - Рабочее давление: 6 атм, - Общая длина: 178 мм, - Масса: 1,1 кг.
	Мини-шурупверт пневматический АТ-4065	- Крутящий момент: 2,3-7,5 Нм, - Скорость вращения вала: 14000 об/мин, - Потребление воздуха: 170 л/мин, - Рабочее давление: 6 атм, - Общая длина: 165 мм, - Масса: 0,5 кг.

	<p>Шуруповерт пневматический</p> <p>АТ-4080А</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Крутящий момент: 5,2-16,7 Нм, - С внутренней регулировкой, - Скорость вращения вала: 800 об/мин, - Потребление воздуха: 142 л/мин, - Рабочее давление: 6 атм, - Общая длина: 216 мм, - Масса: 1,23 кг.
	<p>Шуруповерт пневматический</p> <p>АТ-4080Е</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Крутящий момент: 5,2-13 Нм, - С внешней регулировкой, - Скорость вращения вала: 1800 об/мин, - Потребление воздуха: 142 л/мин, - Рабочее давление: 6 атм, - Общая длина: 178 мм, - Масса: 1,1 кг.
	<p>Шуруповерт пневматический</p> <p>АТ-4080АЕ</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Крутящий момент: 5,2-16,7 Нм, - С внешней регулировкой, - Скорость вращения вала: 800 об/мин, - Потребление воздуха: 142 л/мин, - Рабочее давление: 6 атм, - Общая длина: 216 мм, - Масса: 1,23 кг.
	<p>Шуруповерт пневматический</p> <p>АТ-4050А</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Крутящий момент: 1,1-3,5 Нм, - С внутренней регулировкой, - Скорость вращения вала: 1500 об/мин, - Потребление воздуха: 142 л/мин, - Рабочее давление: 6 атм, - Общая длина: 210 мм, - Масса: 0,6 кг.
	<p>Шуруповерт пневматический</p> <p>АТ-4053</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Крутящий момент: 5,2-13 Нм, - С внешней регулировкой, - Скорость вращения вала: 1800 об/мин, - Потребление воздуха: 142 л/мин, - Рабочее давление: 6 атм, - Общая длина: 254 мм, - Масса: 1,1 кг.







	<p>Шуруповерт пневматический</p> <p>АТ-4054</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Крутящий момент: 5,2-16,7 Нм, - С внешней регулировкой, - Скорость вращения вала: 800 об/мин, - Потребление воздуха: 142 л/мин, - Рабочее давление: 6 атм, - Общая длина: 279 мм, - Масса: 1,23 кг.
	<p>Шуруповерт пневматический</p> <p>АТ-4057</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Крутящий момент: 5,2-16,7 Нм, - С внутренней регулировкой, - Скорость вращения вала: 800 об/мин, - Потребление воздуха: 142 л/мин, - Рабочее давление: 6 атм, - Общая длина: 267 мм, - Масса: 1,5 кг.
	<p>Шуруповерт пневматический ударный</p> <p>АТ-4060</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Крутящий момент: 2,3-6,9 Нм, - Скорость вращения вала: 8000 об/мин, - Потребление воздуха: 170 л/мин, - Рабочее давление: 6 атм, - Общая длина: 190 мм, - Масса: 0,6 кг.
	<p>Шуруповерт пневматический ударный</p> <p>АТ-4060А</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Крутящий момент: 2,3-6,9 Нм, - Скорость вращения вала: 8000 об/мин, - Потребление воздуха: 170 л/мин, - Рабочее давление: 6 атм, - Общая длина: 190 мм, - Масса: 0,6 кг.
	<p>Шуруповерт пневматический ударный</p> <p>АТ-4060S</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Крутящий момент: 2,3-6,9 Нм, - Скорость вращения вала: 8000 об/мин, - Потребление воздуха: 170 л/мин, - Рабочее давление: 6 атм, - Малошумный, - Общая длина: 190 мм, - Масса: 0,6 кг.

Углошлифовальные машины пневматические

	Модель	Технические характеристики
	Углошлифовальная машина АТ-7042V	<ul style="list-style-type: none"> - Диаметр диска: 230x22 мм, - Скорость вращения вала: 6000 об/мин, - Потребление воздуха: 1020 л/мин, - Рабочее давление: 6 атм, - Масса: 3,4 кг.
	Углошлифовальная машина АТ-7045G	<ul style="list-style-type: none"> - Диаметр диска: 125x22 мм, - Скорость вращения вала: 10900 об/мин, - Потребление воздуха: 700 л/мин, - Рабочее давление: 6 атм, - Общая длина: 255 мм, - Масса: 1,8 кг.
	Углошлифовальная машина АТ-7045L	<ul style="list-style-type: none"> - Диаметр диска: 125x22 мм, - Скорость вращения вала: 10900 об/мин, - Потребление воздуха: 700 л/мин, - Рабочее давление: 6 атм, - Общая длина: 260 мм, - Масса: 1,8 кг.

	Углошлифовальная машина АТ-7047L	<ul style="list-style-type: none"> - Диаметр диска: 180x22 мм, - Скорость вращения вала: 7600 об/мин, - Потребление воздуха: 790 л/мин, - Рабочее давление: 6 атм, - Общая длина: 325 мм, - Масса: 6,8 кг.
	Углошлифовальная машина АТ-7047G	<ul style="list-style-type: none"> - Диаметр диска: 180x22 мм, - Скорость вращения вала: 7600 об/мин, - Потребление воздуха: 790 л/мин, - Рабочее давление: 6 атм, - Общая длина: 315 мм, - Масса: 6,8 кг.
	Углошлифовальная машина АТ-7041	<ul style="list-style-type: none"> - Диаметр диска: 180x22 мм, - Скорость вращения вала: 7000 об/мин, - Потребление воздуха: 257 л/мин, - Рабочее давление: 6 атм, - Общая длина: 343 мм, - Масса: 3,1 кг.
	Углошлифовальная машина АТ-7037	<ul style="list-style-type: none"> - Диаметр диска: 125x22 мм, - Скорость вращения вала: 11000 об/мин, - Потребление воздуха: 170 л/мин, - Рабочее давление: 6 атм, - Курок, - Общая длина: 215 мм, - Масса: 1,8 кг.
	Углошлифовальная машина АТ-7037G	<ul style="list-style-type: none"> - Диаметр диска: 125x22 мм, - Скорость вращения вала: 11000 об/мин, - Потребление воздуха: 170 л/мин, - Рабочее давление: 6 атм, - Дроссель, - Общая длина: 215 мм, - Масса: 1,8 кг.

Зубильные (рубильные) молотки пневматические

	Модель	Технические характеристики
	Зубильный молоток АТ-2501	<ul style="list-style-type: none"> - Прямой - Скорость: 3000 уд/мин - Среднее потребление воздуха: 340 л/мин - Рабочее давление: 6 атм - Общая длина: 375 мм - Вес: 2,6 кг
	Зубильный молоток АТ-2010/Н	<ul style="list-style-type: none"> - Шток: шестигранный - Скорость: 4500 уд/мин - Среднее потребление воздуха: 143 л/мин - Рабочее давление: 6 атм - Общая длина: 133 мм - Вес: 1,5 кг
	Зубильный молоток АТ-2020/Н	<ul style="list-style-type: none"> - Шток: шестигранный - Скорость: 3000 уд/мин - Среднее потребление воздуха: 157 л/мин - Рабочее давление: 6 атм - Общая длина: 178 мм - Вес: 1,9 кг
	Зубильный молоток АТ-2030/Н	<ul style="list-style-type: none"> - Шток: шестигранный - Скорость: 2200 уд/мин - Среднее потребление воздуха: 171 л/мин - Рабочее давление: 6 атм - Общая длина: 216 мм - Вес: 2,2 кг
	Зубила в наборе АТ-2003/Н/Р	<ul style="list-style-type: none"> - Для зубильных молотков - АТ-2010/Н/Р - АТ-2020/Н/Р - АТ-2030/Н/Р
	Зубила в наборе АТ-2004/Н	<ul style="list-style-type: none"> - Для зубильных молотков - АТ-2010/Н - АТ-2020/Н - АТ-2030/Н








	<p>Зубильный молоток АТ-2100/Н</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Шток: шестигранный - Скорость: 3000 уд/мин - Среднее потребление воздуха: 171 л/мин - Рабочее давление: 6 атм - Общая длина: 243 мм - Вес: 2,6 кг
	<p>Зубильный молоток АТ-2100/Р</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Шток: круглый - Скорость: 3000 уд/мин - Среднее потребление воздуха: 171 л/мин - Рабочее давление: 6 атм - Общая длина: 243 мм - Вес: 2,6 кг
	<p>Зубильный молоток АТ-2101/Н</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Шток: шестигранный - Скорость: 2200 уд/мин - Среднее потребление воздуха: 228 л/мин - Рабочее давление: 6 атм - Общая длина: 375 мм - Вес: 6,6 кг
	<p>Зубильный молоток АТ-2104/Н</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Шток: шестигранный - Скорость: 1400 уд/мин - Среднее потребление воздуха: 342 л/мин - Рабочее давление: 6 атм - Общая длина: 470 мм - Вес: 8,1 кг

	Зубильный молоток АТ-2104/Р	<ul style="list-style-type: none"> - Шток: круглый - Скорость: 1400 уд/мин - Среднее потребление воздуха: 342 л/мин - Рабочее давление: 6 атм - Общая длина: 470 мм - Вес: 8,1 кг
	Зубильный молоток АТ-2110/Н	<ul style="list-style-type: none"> - Шток: шестигранный - Скорость: 3000 уд/мин - Среднее потребление воздуха: 171 л/мин - Рабочее давление: 6 атм - Общая длина: 243 мм - Вес: 3,3 кг
	Зубило-ломик АТ-2301/Н/Р	<ul style="list-style-type: none"> - Для зубильных молотков - АТ-2100/Н/Р - АТ-2110/Н/Р
	Зубило-лопатка АТ-2302/Н/Р	<ul style="list-style-type: none"> - Для зубильных молотков - АТ-2100/Н/Р - АТ-2110/Н/Р
	Зубило-ломик АТ-2303/Н/Р	<ul style="list-style-type: none"> - Для зубильных молотков - АТ-2101/Н/Р - АТ-2104/Н/Р
	Зубило-лопатка АТ-2304/Н/Р	<ul style="list-style-type: none"> - Для зубильных молотков - АТ-2101/Н/Р - АТ-2104/Н/Р
	Набор с зубильным молотком АТ-2012К/Н	<ul style="list-style-type: none"> - Зубильный молоток АТ-2020/Н, - Переходник для шланга, - Мини-лубликатор, - Удерживающая пружина, - 178 мм зубила (5 штук)
	Пружина АТ-2305С	Пружинный концевик открытого типа для молотка АТ-2110/Р(/Н)





	Пружина АТ-2306С	Пружинный концевик закрытого типа для молотка АТ-2110/R(/H)
	Пружина АТ-2001	Удерживающая универсальная пружина для молотков АТ-2010, АТ-2020, АТ-2030
	Пружина АТ-2002	Удерживающий концевик для быстрой замены зубил для молотков АТ-2010, АТ-2020, АТ-2030

Зачистные шлифмашины пневматические

	Модель	Технические характеристики
	Шлифмашина АТ-3170	<ul style="list-style-type: none"> - Диаметр насадки: 3 мм - Скорость вращения вала: 54000 об/мин - Потребление воздуха: 57 л/мин - Рабочее давление: 6 атм - Общая длина: 132 мм - Масса: 0,2 кг
	Шлифмашина прямая S-150	<ul style="list-style-type: none"> - Диаметр диска: 150 x 32 мм - Скорость вращения вала: 6600 об/мин - Потребление воздуха: 900 л/мин - Мощность: 1,5 кВт - Рабочее давление: 6 атм - Масса: 4,7 кг
	Шлифмашина с фибровыми дисками АТ-7012	<ul style="list-style-type: none"> - Диаметр диска: 127 мм, - Скорость вращения вала: 18000 об/мин, - Потребление воздуха: 171 л/мин, - Рабочее давление: 6 атм, - Общая длина: 127 мм, - Масса: 1,2 кг.
	Отрезной круг	- диаметр 75 мм

	Шлифмашина АТ-7033М	<ul style="list-style-type: none"> - Диаметр насадки: 3 - 6 мм - Скорость вращения вала: 22000 об/мин - Потребление воздуха: 143 л/мин - Рабочее давление: 6 атм - Общая длина: 176 мм - Масса: 0,6 кг
	Шлифмашина АТ-7033МК	<ul style="list-style-type: none"> - Диаметр насадки: 3 - 6 мм - Скорость вращения вала: 22000 об/мин - Потребление воздуха: 143 л/мин - Рабочее давление: 6 атм - Общая длина: 160 мм - Масса: 0,7 кг
	Шлифмашина АТ-7033LM	<ul style="list-style-type: none"> - Диаметр насадки: 3 - 6 мм - Скорость вращения вала: 25000 об/мин - Потребление воздуха: 150 л/мин - Рабочее давление: 6 атм - Общая длина: 260 мм - Масса: 0,6 кг
	Шлифмашина АТ-7034М	<ul style="list-style-type: none"> - Диаметр насадки: 3 - 6 мм - Скорость вращения вала: 20000 об/мин - Потребление воздуха: 143 л/мин - Рабочее давление: 6 атм - Общая длина: 146 мм - Масса: 0,6 кг
	Шлифмашина АТ-7032М	<ul style="list-style-type: none"> - Диаметр насадки: 3 - 6 мм - Скорость вращения вала: 25000 об/мин - Потребление воздуха: 143 л/мин - Рабочее давление: 6 атм - Общая длина: 140 мм - Масса: 0,8 кг
	Шлифмашина прямая АТ-6027	<ul style="list-style-type: none"> - Диаметр диска: 73 x 9,5 мм - Скорость вращения вала: 1800 об/мин - Потребление воздуха: 170 л/мин - Рабочее давление: 6 атм - Общая длина: 193 мм - Масса: 1,1 кг
	Шлифмашина прямая S-80	<ul style="list-style-type: none"> - Диаметр диска: 80 x 22 мм - Скорость вращения вала: 12000 об/мин - Потребление воздуха: 500 л/мин - Мощность: 0,6 кВт - Рабочее давление: 6 атм - Масса: 3 кг

Плоскошлифовальные машины пневматические

	Модель	Технические характеристики
	Плоскошлифовальная машина АТ-7046	<ul style="list-style-type: none"> - Размер подошвы: 150 мм (velcro) - С пылесборником - Скорость: 7000 об/мин - Среднее потребление воздуха: 170 л/мин - Ход эксцентрика: 5 мм - Рабочее давление: 6 атм - Вес: 2,0 кг
	Плоскошлифовальная машина АТ-7015	<ul style="list-style-type: none"> - Размер подошвы: 150 мм - Ход эксцентрика: 5 мм - Скорость: 10000 об/мин - Среднее потребление воздуха: 171 л/мин - Рабочее давление: 6 атм - Вес: 2 кг
	Плоскошлифовальная машина Е-N6	<ul style="list-style-type: none"> - Размер подошвы: 152 мм - Без пылесборника - Ход эксцентрика: 5 мм - Скорость: 10000 об/мин - Среднее потребление воздуха: 340 л/мин - Рабочее давление: 6 атм - Вес: 0,84 кг
	Плоскошлифовальная машина Е-S6	<ul style="list-style-type: none"> - Размер подошвы: 152 мм - С пылесборником - Ход эксцентрика: 5 мм - Скорость: 10000 об/мин - Среднее потребление воздуха: 340 л/мин - Рабочее давление: 6 атм - Вес: 0,84 кг


	Плоскошлифовальная машина АТ-7043С	<ul style="list-style-type: none"> - Размер подошвы: 150 мм (velcro) - С пылесборником - Ход эксцентрика: 5 мм - Скорость: 10000 об/мин - Среднее потребление воздуха: 230 л/мин - Рабочее давление: 6 атм - Вес: 3,0 кг
	Плоскошлифовальная машина АТ-7050S	<ul style="list-style-type: none"> - Размер подошвы: 150 мм (velcro) - С пылесборником - Ход эксцентрика: 2,5 мм - Скорость: 10000 об/мин - Среднее потребление воздуха: 400 л/мин - Рабочее давление: 6 атм - Вес: 0,84 кг
	Плоскошлифовальная машина АТ-7018	<ul style="list-style-type: none"> - Размер подошвы: 89x160 мм - Скорость: 8000 об/мин - Среднее потребление воздуха: 171 л/мин - Рабочее давление: 6 атм - Вес: 2,3 кг
	Плоскошлифовальная машина АТ-7022	<ul style="list-style-type: none"> - Размер подошвы: 74x145 мм - Скорость: 8000 об/мин - Среднее потребление воздуха: 171 л/мин - Рабочее давление: 6 атм - Вес: 1,2 кг
	Плоскошлифовальная машина АТ-7019	<ul style="list-style-type: none"> - Размер подошвы: 64x407 мм - Скорость: 2500 об/мин - Среднее потребление воздуха: 171 л/мин - Рабочее давление: 6 атм - Вес: 2,0 кг

	<p>Плоскошлифовальная машина АТ-7017</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Размер подошвы: 100x110 мм - Скорость: 20000 об/мин - Среднее потребление воздуха: 143 л/мин - Рабочее давление: 6 атм - Вес: 1,2 кг
	<p>Плоскошлифовальная машина АТ-7017S</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Размер подошвы: 75x81 мм - Скорость: 13000 об/мин - Среднее потребление воздуха: 143 л/мин - Рабочее давление: 6 атм - Вес: 1,1 кг
	<p>Шлифовальный круг P-B6VC</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 6" (150 мм) насадка с пылеотсосом - для шлифмашин E-S6, АТ-7046S
	<p>Шлифовальный круг P-B5VC</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 5" (130 мм) насадка с пылеотсосом - для шлифмашин E-S6, АТ-7046S



Ленточные шлифовальные машины пневматические

	Модель	Технические характеристики
	Ленточная шлифовальная машина АТ-7008	<ul style="list-style-type: none"> - Размер ленты: 12,7x610 мм - Скорость: 16000 об/мин - Среднее потребление воздуха: 170 л/мин - Рабочее давление: 6 атм - Вес: 0,7 кг
	Ленточная шлифовальная машина АТ-7009	<ul style="list-style-type: none"> - Размер ленты: 10x330 мм - Скорость: 16000 об/мин - Среднее потребление воздуха: 170 л/мин - Рабочее давление: 6 атм - Вес: 1,9 кг
	Ленточная шлифовальная машина АТ-7010	<ul style="list-style-type: none"> - Размер ленты: 20x520 мм - Скорость: 16000 об/мин - Среднее потребление воздуха: 170 л/мин - Рабочее давление: 6 атм - Вес: 0,7 кг
	Ленточная шлифовальная машина АТ-7011	<ul style="list-style-type: none"> - Размер ленты: 9,5x330 мм - Скорость: 20000 об/мин - Среднее потребление воздуха: 110 л/мин - Рабочее давление: 6 атм - Вес: 0,5 кг
	Ленточная шлифовальная машина АТ-7103	<ul style="list-style-type: none"> - Размер ленты: 60x260 мм - Скорость: 7000 об/мин - Среднее потребление воздуха: 250 л/мин - Рабочее давление: 6 атм - Вес: 1,1 кг









Полировальные шлифмашины пневматические

	Модель	Технические характеристики
	Полировальная шлифмашина АТ-7016	<ul style="list-style-type: none"> - Размер подошвы: 200 мм - Ход эксцентрика: 5 мм - Скорость: 900 об/мин - Среднее потребление воздуха: 171 л/мин - Рабочее давление: 6 атм - Вес: 2 кг
	Полировальная шлифмашина АТ-7070	<ul style="list-style-type: none"> - Размер подошвы: 178 мм - Скорость: 2000 об/мин - Среднее потребление воздуха: 171 л/мин - Рабочее давление: 6 атм - Вес: 2,5 кг
	Полировальная шлифмашина АТ-7074	<ul style="list-style-type: none"> - Размер подошвы: 178 мм - Скорость: 2500 об/мин - Среднее потребление воздуха: 340 л/мин - Рабочее давление: 6 атм - Вес: 2 кг

Заклепочные пистолеты пневматические

	Модель	Технические характеристики
	Заклепочный пистолет АТ-6013	<ul style="list-style-type: none"> - Размер заклепки: 4,0-3,2-2,4 мм - Сила: 410 кгс - Среднее потребление воздуха: 86 л/мин - Общая длина: 165 мм - Вес: 2,2 кг
	Заклепочный пистолет АТ-6013А	<ul style="list-style-type: none"> - Размер заклепки: 4,8-4,0-3,2-2,4 мм - Сила: 910 кгс - Среднее потребление воздуха: 86 л/мин - Общая длина: 216 мм - Вес: 2,2 кг
	Заклепочный пистолет АТ-6015	<ul style="list-style-type: none"> - Размер заклепки: 4,8-4,0-3,2-2,4 мм - Сила: 720 кгс - Среднее потребление воздуха: 114 л/мин - Общая длина: 273 мм - Вес: 1,5 кг
	Заклепочный пистолет АТ-6015К	<ul style="list-style-type: none"> - Размер заклепки: 4,8-4,0-3,2-2,4 мм - Сила: 720 кгс - Среднее потребление воздуха: 114 л/мин - Общая длина: 273 мм - Вес: 1,5 кг - В кейсе с полным ремкомплект
	Заклепочный пистолет АТ-6015А	<ul style="list-style-type: none"> - Размер заклепки: 4,8-4,0-3,2-2,4 мм - Сила: 910 кгс - Среднее потребление воздуха: 86 л/мин - Общая длина: 273 мм - Вес: 1,5 кг

	Заклепочный пистолет АТ-6017	<ul style="list-style-type: none"> - Размер заклепки: 7,1-6,3-4,8-4,0 мм - Сила: 1500 кгс - Среднее потребление воздуха: 114 л/мин - Общая длина: 317 мм - Вес: 2,3 кг
	Заклепочный пистолет АТ-6018	<ul style="list-style-type: none"> - Размер заклепки: 7,1-6,3-4,8-4,0-3,2 мм - Сила: 2500 кгс - Среднее потребление воздуха: 115 л/мин - Общая длина: 400 мм - Вес: 8 кг
	Заклепочный пистолет АТ-6151	<ul style="list-style-type: none"> - Для резьбовых заклепок - Резьба заклепки: 8 мм - Скорость вращения вала: 450 об/мин - Рабочее давление: 6 атм - Среднее потребление воздуха: 228 л/мин - Общая длина: 210 мм - Вес: 1,8 кг
	Заклепочный пистолет АТ-6251	<ul style="list-style-type: none"> - Для резьбовых заклепок - Резьба заклепки: 12 мм - Скорость вращения вала: 100 об/мин - Рабочее давление: 6 атм - Среднее потребление воздуха: 228 л/мин - Общая длина: 228 мм - Вес: 1,92 кг

	Клепальный молоток АТ-2202	<ul style="list-style-type: none"> - Диаметр поршня - 12,7 мм, - Ход поршня - 57,2 мм, - Скорость - 2600 ударов/мин, - Общая длина - 154 мм, - Подсоединение - 1/4, - Среднее потребление воздуха - 171 л/мин, - Вес - 3,3 кг
	Клепальный молоток АТ-2203	<ul style="list-style-type: none"> - Диаметр поршня - 12,7 мм, - Ход поршня - 73 мм, - Скорость - 2200 ударов/мин, - Общая длина - 185 мм, - Подсоединение - 1/4, - Среднее потребление воздуха - 171 л/мин, - Вес - 3,7 кг
	Клепальный молоток АТ-2204	<ul style="list-style-type: none"> - Диаметр поршня - 12,7 мм, - Ход поршня - 78 мм, - Скорость - 2800 ударов/мин, - Общая длина - 211 мм, - Подсоединение - 1/4, - Среднее потребление воздуха - 171 л/мин, - Вес - 4,1 кг
	Насадка АТ-2307А/Н	Зубило для клепальных молотков АТ-2202, АТ-2203, АТ-2204
	Насадка АТ-2307В/Н	Зубило для клепальных молотков АТ-2202, АТ-2203, АТ-2204
	Насадка АТ-2307С/Н	Зубило для клепальных молотков АТ-2202, АТ-2203, АТ-2204
	Насадка АТ-2307D/Н	Зубило для клепальных молотков АТ-2202, АТ-2203, АТ-2204
	Насадка АТ-2307Е/Н	Зубило для клепальных молотков АТ-2202, АТ-2203, АТ-2204



127591, г. Москва, ул. Дубнинская, д.79Б, стр.5, тел. +7 (495) 978-68-09, e-mail: info@aps-tools.ru, www.aps-tools.ru

127591, г. Москва, ул. Дубнинская, д.79Б, стр.5, тел. +7 (495) 978-68-09, e-mail: info@aps-tools.ru, www.aps-tools.ru

А так же мы можем предложить Вам:

- Зубильные щетки
- Пистолеты для герметика
- Шприцы для смазки
- Пробойники-кромкогибы
- Присоски
- Балансиры (подвес для инструмента)
- Лобзики
- Ножи
- Кусачки
- Ножницы
- Ластики
- Киянки